

Lista wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.) organem wyspecjalizowanym, do kompetencji którego należy przeprowadzanie kontroli wprowadzonej do obrotu aparatury, w tym urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Jeżeli w wyniku kontroli Prezes UKE stwierdzi, że wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań, może zakazać dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na czas trwania postępowania kontrolnego. Jednocześnie w stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu (producenta, jego upoważnionego przedstawiciela bądź importera) wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami na podstawie art. 41 ustawy. W przypadku nie usunięcia niezgodności przez wprowadzającego wyrób do obrotu Prezes UKE może nakazać wycofanie wyrobu z obrotu lub zakazać dalszego przekazywania wyrobu. Jednocześnie podmioty wprowadzające do obrotu wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami podlegają odpowiedzialności karnej.

Wyroby niezgodne mogą wywoływać zaburzenia elektromagnetyczne w pracy innych urządzeń działających w tym środowisku lub same nie posiadają wymaganej odporności na zaburzenia elektromagnetyczne.

Lista zawiera dane o wyrobach niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi, w odniesieniu do których Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał w stosunku do wprowadzających wyroby do obrotu decyzje administracyjne:

- 1) zakazujące na okres nie dłuższy niż 2 miesiące dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy (art. 40k ust. 1 ustawy),
- 2) przedłużające zakaz przekazywania wyrobu do czasu zakończenia postępowania administracyjnego (art. 40k ust. 2 ustawy),
- 3) - nakazujące wycofanie wyrobu z obrotu (art. 41c ust. 3, pkt. 1 ustawy)
 - zakazujące dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy (art. 41c ust. 3, pkt. 2 ustawy)
 - ograniczające dalsze przekazywanie wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy (art. 41c ust. 3, pkt. 3 ustawy)
 - nakazujące stronie postępowania powiadomienie konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi wymaganiami, określając termin i sposób ich powiadomienia (art. 41c ust. 3, pkt. 4 ustawy)

Informacje o stwierdzonych wyrobach niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi są także przekazywane do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który prowadzi Informatyczny System Nadzoru Rynku HERMES.

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
2006-05-04	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Wprowadzający dobrowolnie zaprzestał dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy</i>	Karta PCI Adapter Pentagram Nr modelu: Hornet 10/100 PCI	Brak danych o producencie	Multimedia Vision Sp. J., Warszawa	Karta sieciowa LAN	Urządzenie nie spełnia wymagań normy zharmonizowanej w zakresie zaburzeń wspólnych na przyłączach telekomunikacyjnych
2006-02-21	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Wprowadzający dobrowolnie zaprzestał dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy</i>	CB RADIO 1001Z marki MIDLAND	Midland Radio Corporation 1120 Clay Street North Kansas City MO, 64116 Kraj pochodzenia wyrobu: Tajlandia	DAK Electronics Janusz Brzeziński, Warszawa	Łączność radiowa	Urządzenie nie spełnia wymagań normy zharmonizowanej w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • Emisji niepożądanych nadajnika w stanie nadawania • Częstotliwości nadajnika podczas załączania i wyłączenia • Maks. czułości odbiornika
2006-03-17	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2	CB RADIO 1001Z marki MIDLAND	Midland Radio Corporation 1120 Clay Street North Kansas City MO, 64116 Kraj pochodzenia	Canex Kazimierz Kaniewski, Warszawa	Łączność radiowa	Urządzenie nie spełnia wymagań normy zharmonizowanej w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • Emisji niepożądanych nadajnika w stanie

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu, w wyniku postępowania administracyjnego 27 września 2006 r. wydana została decyzja nakazująca wycofanie wyrobu z obrotu (na podst. art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 8 ustawy)</i>		wyrobu: Tajlandia			nadawania • Częstotliwości nadajnika podczas załączania i wyłączenia
2006-02-21	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Wprowadzający dobrowolnie zaprzestał dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy</i>	CB RADIO PRO 510 XL marki UNIDEN	UNIDEN AMERICA CORPORATION 4700 AMON CARTER BOULEVARD Kraj pochodzenia wyrobu: Chiny	DAK Electronics Janusz Brzeziński, Warszawa	Łączność radiowa	Urządzenie nie spełnia wymagań normy zharmonizowanej w zakresie: • Mocy w kanale sąsiednim • Emisji niepożądanych nadajnika w stanie nadawania
2006-07-10	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie	CB RADIO PRO 510 XL marki UNIDEN	UNIDEN AMERICA CORPORATION 4700 AMON CARTER BOULEVARD Kraj pochodzenia	Canex Kazimierz Kaniewski, Warszawa	Łączność radiowa	Urządzenie nie spełnia wymagań normy zharmonizowanej w zakresie: • Emisji niepożądanych nadajnika w stanie nadawania

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu, w wyniku postępowania administracyjnego 17 listopada 2006 r. wydana została decyzja nakazująca wycofanie wyrobu z obrotu (na podst. art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 8 ustawy)</i>		wyrobu: Chiny			<ul style="list-style-type: none"> • Częstotliwości nadajnika podczas załączania i wyłączenia
2006-02-21	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Wprowadzający dobrowolnie zaprzestał dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy</i>	CB RADIO PRO 520 XL marki UNIDEN	UNIDEN AMERICA CORPORATION 4700 AMON CARTER BOULEVARD Kraj pochodzenia wyrobu: Chiny	DAK Electronics Janusz Brzeziński, Warszawa	Łączność radiowa	Urządzenie nie spełnia wymagań normy zharmonizowanej w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • Mocy w kanale sąsiednim • Emisji niepożądanych nadajnika w stanie nadawania
2006-07-10	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy)	CB RADIO PRO 520 XL marki UNIDEN	UNIDEN AMERICA CORPORATION 4700 AMON CARTER BOULEVARD Kraj pochodzenia wyrobu:	Canex Kazimierz Kaniewski, Warszawa	Łączność radiowa	Urządzenie nie spełnia wymagań normy zharmonizowanej w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • Mocy w kanale sąsiednim • Częstotliwości nadajnika podczas załączania i wyłączenia

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	<i>W stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu, w wyniku postępowania administracyjnego 17 listopada 2006 r. wydana została decyzja nakazująca wycofanie wyrobu z obrotu (na podst. art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 8 ustawy)</i>		Chiny			
2005-12-27	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Wprowadzający dobrowolnie wycofał wyrób z obrotu</i>	Suszarka do włosów marki SAPIR Nr modelu: SP-1100-F	Brak danych o producencie Kraj pochodzenia: Chiny	E&S Sp. z o.o., Raszyn	Suszenie włosów	Niespełnianie wymagań zasadniczych w zakresie napięcia i mocy na zaciskach zasilania
2006-03-08	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W wyniku postępowania administracyjnego wprowadzający wycofał wyrób z obrotu.</i>	Maszyna do szycia marki MTM Nr modelu: MM-307C	Linia Szycia M. Piłat z siedzibą w Poznaniu	Linia Szycia M. Piłat z siedzibą w Poznaniu	Maszyna do szycia typu domowego	Niespełnianie wymagań normy zharmonizowanej w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
2005-12-09	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Wprowadzający do obrotu dobrowolnie wycofał wyrób z obrotu</i>	Aparat telefoniczny TT 158 Marcel	MESCOMP TELCOM S.A. z siedzibą w Warszawie	MESCOMP TELCOM S.A. z siedzibą w Warszawie	Prowadzenie rozmów telefonicznych	Urządzenie nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej oraz odporności na zaburzenia przewodzone
2006-06-20	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Wprowadzający dobrowolnie zaprzestał dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy</i>	Telewizor turystyczny 5,5" Shark Nr modelu: SH1404 B&W	Brak danych o producencie Kraj pochodzenia wyrobu: Korea Północna	Manta Multimedia Sp. z o.o., Warszawa	Odbiór stacji radiowych i telewizyjnych	Niespełnianie wymagań normy zharmonizowanej w zakresie: Odporności na sygnały niepożądane doprowadzone do wejścia antenowego; Odporności na sygnały niepożądane doprowadzone do zacisków zasilania; Odporności na prądy indukowane doprowadzone do wejścia antenowego; Napięcia zaburzeń na zaciskach antenowych
2006-08-09	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W stosunku do</i>	Radiomagnetofon kasetowy KEDISON Nr modelu: KE-111	Brak danych o producencie Kraj pochodzenia wyrobu: Chiny	S-Logic Group, Gdynia	Do zastosowań domowych	Niespełnianie wymagań normy zharmonizowanej PN-EN 55013:2004 w zakresie natężenia pola zaburzeń radioelektrycznych

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	<i>wprowadzającego wyrób do obrotu, w wyniku postępowania administracyjnego 14 maja 2007 r. wydana została decyzja nakazująca wycofanie wyrobu z obrotu (na podst. art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 8 ustawy)</i>					
2006-07-20	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Wprowadzający dobrowolnie wycofał wyrób z obrotu</i>	Energooszczędna świetlówka kompaktowa Balux Nr modelu: Energy saver 11W	Sulimar Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim	Sulimar Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim	Do oświetlenia pomieszczeń biurowych, hal, magazynów, pomieszczeń domowych, oraz oświetlenia na zewnątrz	Niespełnienie wymagań normy zharmonizowanej PN-EN 55015:2005 w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych
-	- <i>Wprowadzający dobrowolnie zaprzestał dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy</i>	CB RADIO PRO 510 XL marki UNIDEN	UNIDEN AMERICA CORPORATION	RADPOL Bogusław Bogucki Jerzy Popiel z siedzibą w Opolu	Łączność radiowa	Urządzenie nie spełnia wymagań normy zharmonizowanej w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • Emisji niepożądanych nadajnika w stanie nadawania • Częstotliwości nadajnika podczas załączania i wyłączenia
2006-07-28	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi,	Transformator elektroniczny Kwazar	Bartosz Zacharewicz „Kwazar” z	Bartosz Zacharewicz „Kwazar” z	Zasilanie żarówek halogenowych	Urządzenia nie spełniają wymagań norm zharmonizowanych w

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Wprowadzający dobrowolnie wycofał wyrób z obrotu</i>	Nr modelu: TE 150W	siedzibą w Opolu	siedzibą w Opolu		zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych
2006-10-05	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W toku postępowania administracyjnego wprowadzający dobrowolnie wycofał wyrób z obrotu.</i>	Oprawa oświetleniowa ręczna do świetlówek Kanlux Nr modelu: TOE10-12V	KANLUX Spółka z o.o. z siedzibą w Radzionkowie	KANLUX Spółka z o.o. z siedzibą w Radzionkowie	Lampa ręczna do świetlówek	Wyrób nie spełnia wymagań normy zharmonizowanej w zakresie napięcia zaburzeń
2006-11-13	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W toku postępowania administracyjnego wprowadzający wycofał wyrób z obrotu.</i>	Zasilacz elektroniczny do żarówek halogenowych XENEX, Nr modelu: ET-60W	Candellux Lighting Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce	Candellux Lighting Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce	Do zasilania lamp halogenowych	Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
2006-11-13	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W toku postępowania administracyjnego wprowadzający wycofał wyrób z obrotu.</i>	zasilacz elektroniczny do żarówek halogenowych XENEX Nr modelu: ET-150W	Candellux Lighting Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce	Candellux Lighting Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce	Do zasilania lamp halogenowych	Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych
2006-11-10	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Obecnie toczy się postępowanie administracyjne stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu. 12 stycznia 2007 r. wydana została decyzja o przedłużeniu zakazu do czasu zakończenia postępowania administracyjnego.</i>	Radiotelefon CB Uniden Nr modelu: PRO 510XL	UNIDEN	Protrade Wojciech Kaniewski z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna	Łączność radiowa	Niespełnienie wymagań normy zharmonizowanej w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • skutecznej mocy promieniowania • mocy w kanale sąsiednim
2006-11-10	Zakaz dalszego	Radiotelefon CB	UNIDEN	Protrade Wojciech	Łączność radiowa	Niespełnienie wymagań

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	<p>przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy)</p> <p><i>Obecnie toczy się postępowanie administracyjne w stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu.</i></p> <p><i>12 stycznia 2007 r. wydana została decyzja o przedłużeniu zakazu do czasu zakończenia postępowania administracyjnego.</i></p>	Uniden Nr modelu: PRO 520XL		Kaniewski z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna		<p>normy zharmonizowanej w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skutecznej mocy promieniowania • mocy w kanale sąsiednim
2006-11-14	<p>Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy)</p> <p><i>W toku postępowania administracyjnego wprowadzający wycofał wyrób z obrotu.</i></p>	Blender Łucznik, Nr modelu: SM-5006S	Z.S.E. ASPA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu	Z.S.E. ASPA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu	Mieszanie i rozdrabnianie produktów spożywczych	Badany wyrób nie spełnia wymagań norm w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych oraz mocy zaburzeń radioelektrycznych
2006-08-08	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi,	Telewizor Watson SF1411	SIG GmbH z siedzibą w Niemczech	SIG GmbH z siedzibą w Niemczech	odbiór programów TV	Badane urządzenie nie spełnia normy zharmonizowanej w

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu, w wyniku postępowania administracyjnego 31 maja 2007 r. wydana została decyzja nakazująca wycofanie wyrobu z obrotu (na podst. Art. 41c, ust. 3 pkt1 i ust. 9 ustawy)</i>					zakresie: natężenia pola zaburzeń radioelektrycznych
2007-04-20	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>31 sierpnia 2007 r. wydana została decyzja o przedłużeniu zakazu do czasu zakończenia postępowania administracyjnego.</i>	Robot kuchenny HAND MIXER Mishaela FA-5266 FIRST AUSTRIA	TIMETRON Co. Ltd TZS FIRST AUSTRIA	TIMETRON Co. Ltd TZS FIRST AUSTRIA	Mieszanie i rozdrabnianie produktów spożywczych	Badane urządzenie nie spełnia wymagań normy w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych
2007-05-17	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i	Blender HAND BLENDER FA-5290 FIRST AUSTRIA	TIMETRON Co. Ltd TZS FIRST AUSTRIA	TIMETRON Co. Ltd TZS FIRST AUSTRIA	Mieszanie i rozdrabnianie produktów spożywczych	Badane urządzenie nie spełnia wymagań norm w zakresie mocy zaburzeń radioelektrycznych

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>31 sierpnia 2007 r. wydana została decyzja o przedłużeniu zakazu do czasu zakończenia postępowania administracyjnego.</i>					
2006-11-23	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>W stosunku do wprowadzającego wyrób do obrotu, w wyniku postępowania administracyjnego 24 maja 2007 r. wydana została decyzja nakazująca wycofanie wyrobu z obrotu (na podst. art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 9 ustawy)</i>	Lampa plazmowa płaska KOTRONIC Nr modelu: PP-6	Kotronic Special Products B.V. z siedzibą w Holandii	Kotronic Special Products B.V. z siedzibą w Holandii	Oświetlanie pomieszczeń	Badane urządzenie nie spełnia wymagań normy w zakresie napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych
2007-04-23	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres	CB Radio COBRA 19X Iv	Brak danych o producencie Kraj pochodzenia wyrobu: Chiny	Protrade Wojciech Kaniewski z siedzibą w	Łączność radiowa	Niespełnienie wymagań normy zharmonizowanej w zakresie: - emisji niepożądanych nadajnika

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Obecnie toczy się postępowanie administracyjne. 05 lipca 2007 r. wydana została decyzja o przedłużeniu zakazu do czasu zakończenia postępowania administracyjnego.</i>			Konstancinie - Jeziorna		<ul style="list-style-type: none"> - częstotliwości nadajnika podczas załączania i wyłączenia - selektywności sąsiedniokanałowej odbiornika - tłumienia intermodulacji odbiornika - odchyłki częstotliwości nadajnika.
04-06-2007	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>Obecnie toczy się postępowanie administracyjne. 08 sierpnia 2007 r. wydana została decyzja o przedłużeniu zakazu do czasu zakończenia postępowania administracyjnego.</i>	Suszarka do włosów Akira HD 111	Brak danych	Athletic AGD Sp. z o. o.	Suszenie włosów	normy zharmonizowanej w mocy zaburzeń.
05-07-2007	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi,	Światłówka energooszczędna LUMAX 2U	Intertrade-Patio Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi	Intertrade-Patio Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi	Oświetlenie pomieszczeń	Niespełnienie wymagań normy zharmonizowanej w zakresie dopuszczalnych

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy) <i>04 września 2007 r. wydana została decyzja nakazująca wycofanie wyrobu z obrotu (na podst. art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 9 ustawy)</i>	15 WATT				poziomów napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych.
09-08-2007	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy)	Światłówka energooszczędna Leuci Sfera 5W E14 Sfera 5W	Leuci S. p. A. – ITALY	Leuci S. p. A. – ITALY	Oświetlenie pomieszczeń	Niespełnienie wymagań normy zharmonizowanej w zakresie dopuszczalnych poziomów napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych.
09-08-2007	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy)	Światłówka energooszczędna Leuci Olivia 7W E14 Olivia 7W	Leuci S. p. A. – ITALY	Leuci S. p. A. – ITALY	Oświetlenie pomieszczeń	Niespełnienie wymagań normy zharmonizowanej w zakresie dopuszczalnych poziomów napięcia zaburzeń na zaciskach sieciowych.
04-05-2007	Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i	Elektroniczny sterownik typu Euro-Termostat marki K&A	AMICUS SK, s. r. o. z siedzibą na Słowacji - Skalica	AMICUS SK, s. r. o. z siedzibą na Słowacji - Skalica	Regulacja temperatury	Niespełnienie wymagań normy zharmonizowanej w zakresie odporności na wyładowania

Data wydania decyzji administracyjnej	Rodzaj wydanej decyzji administracyjnej	Nazwa wyrobu	Producent	Wprowadzający do obrotu	Przeznaczenie wyrobu	Zakres naruszeń wymagań zasadniczych
	<p>sprzedawcy na okres nie dłuższy niż 2 miesiące (na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy)</p> <p><i>Obecnie toczy się postępowanie administracyjne.</i></p> <p><i>03 września 2007 r. wydana została decyzja o przedłużeniu zakazu do czasu zakończenia postępowania administracyjnego.</i></p>	Elektronik, model HP-510				elektrostatyczne

Data aktualizacji:
2007-09-05

Opracowanie:
Urząd Komunikacji Elektronicznej, Departament Kontroli i Egzekucji, Wydział Nadzoru Rynku Wyrobów